




WICHTIGE HINWEISE

Diese Kurzanleitung **ersetzt nicht** die Betriebsanleitung der Maschine!
Die Betriebsanleitung muss ständig an der Maschine verfügbar sein.
Die Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung müssen beachtet werden!




Montage und Betrieb




Am Knickstück bzw. Kopfstück verzurren!



GEDA LIFT-Film / Movie




Mindestabstand zum Kopfteil 120 mm



Fußteil am Boden verankern!





Prüfung vor Inbetriebnahme

- ✓ Netzstecker am Baustromverteiler eingesteckt?
- ✓ Fußteil gesichert und Knickstück bzw. Kopfteil verzurrt?
- ✓ Winde am Fußteil richtig eingerastet?
- ✓ Seilführung über Kopfteil/Klickstück. → Das Seilende mit Haken muss sich in der Mitte der Leiter befinden.
- ✓ Haken des Seils an der Öse der Seilbruchsicherung (Schlitten) eingehängt?
- ✓ Universalpritsche mit den Federriegeln (Schlitten) abgesteckt?
- ✓ **AUF**- Endschalter an der rechten Leiterschiene montiert? Leitung nicht über Leiterschiene verlegt.
- ✓ Test ob Fahrrihtung der Universalpritsche mit der **AUF/AB**-Taste der Handsteuerung übereinstimmt.